




**INSTRUKCJA MONTAŻU / NÁVOD NA MONTÁŽ
MONTÁŽNÍ NÁVOD / SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
UPUTE ZA MONTAŽU / UPUTSTVO ZA MONTAŽU**

**KABINA Z HYDROMASAŽEM / HYDROMASÁZNÝ BOX
SPRCHOVÝ BOX S HYDROMASÁŽÍ / ZUHANYKABIN HYDRO
HIDROMASAŽNA TUŠ KABINA / HIDROMASAŽNA TUŠ KABINA**



NORDIC



900x900x2200 mm




- nie zawiera (PL)
- nie je (SK)
- noebsahuje (CZ)
- nem tartalmaz (HU)
- ne sadrži (HR, SRB)




A1	ST4x12mm	X10
A2	ST4x16mm	X4
A3	M4x16mm	X4
A4	ST4x30mm	X2
D1		X1
D2		X1
D3		X1
D4		X1
E1		X1
F1		X1
G1		X1
G2		X1

H1		X1
J1		X1
J2		X2
K		X4
K1		X1
K2		X1
K3		X1
K4		X1
L		X2





1 → 19



20 → 38


1





2



x1



2






3


5

CC







x1



4






5



6

7

x1




7



G1

791mm

x1



8






9

3



x1




10


G2

793mm

x1




11



12

 $\Phi 3.2\text{mm}$		A1	 ST4x12mm	x4
		K	 	x4



13



A2


ST4x16mm
Ø

x4

J1





x1



14


H1

x1




15

	D1		x1	E1		x1	F1		x1
	D2		x1	D3		x1	D4		x1





16

	J1	1	x1
	A3	M4x16mm	x4




17

A1 ST4X12mm 	x4	K3 	x1
		K4 	x1




18

	K1		x1	J2		x2
	K2		x1	A4		ST4x30mm x2
				A1		ST4x12mm x2




19



L





x2




20




21




22







5  x1







23





24




25



26



27




28



3




x1



29




30



31

 $\Phi 3.2\text{mm}$	A1	 ST4x12mm	x4
	K	 	x4



32



A2


ST4x16mm
x4

J1



x4


x1



33


H1

x1




34

	D1		x1	E1		x1	F1		x1
	D2		x1	D3		x1	D4		x1





35

	J1	x1	1	x1
	A3	M4x16mm	x4	x4




36

A1 ST4X12mm  x4	K3  x1
	K4  x1




37

	K1		x1	J2		x2
	K2		x1	A4		ST4x30mm x2
				A1		ST4x12mm x2






38

L



x2





KONSERWACJA

Zabrudzenia na stopie aluminium, elementach plastikowych i szybach należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym środkiem czyszczącym. Nie należy używać mocnych środków czyszczących ani wybielaczy, alkoholu, acetonu ani innych rozpuszczalników. Jeśli zabrudzenia są trudne do usunięcia, można je czyścić przy pomocy słabego roztworu octu.

ÚDRŽBA

Zašpinenia na zliatine hliníka, plastových dieloch a skláh treba čistiť pomocou mäkkej handry navlhčenej ľahkým čistiacim prostriedkom. Netreba používať silné čistiaci prostriedky, bielidlá, alkohol, acetón ani iné rozpúšťadlá. Keď sú zašpinenia ľahké na odstránenie, je ich možné čistiť pomocou slabého octového roztoku.

ÚDRŽBA

Nečistoty na hliníkové slitině, plastových dílech a sklech čistěte pomocí měkkého hadříku zvlhčeného jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani bělidla, alkohol, acetón a jiná rozpouštědla. Pokud se skvrny odstraňují obtížně, lze je čistit slabým roztokem octa.

KARBANTARTÁS

Az alumínium ötvözetén, műanyag elemeken és üvegezésen jelenő szennyeződésekkel egy nedves ruhával, adott esetben tisztítószerrel távolítsa el. A tisztításhoz soha ne használjon acetont, alkoholt vagy más típusú oldószert; fehérítőt, vagy erős tisztítószereket. Ha nagyon makacs a szennyeződés, az érintett felületet ecetes vízzel törölhesse át.

ODRŽAVANJE

Prljavštinu na aluminijskim i plastičnim elementima te staklima treba čistiti mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Ne preporučuje se korištenje jakih sredstava za čišćenje, izbjeljivača, alkohola, acetona ni drugih otapala. Ukoliko je prljavštinu teško odstraniti može se koristiti blaga otopina octa.

ODRŽAVANJE

Nečistoće na aluminijumskoj stopi, plastičnim elementima i staklu treba čistiti pomoću mekane krpice natopljene u blago sredstvo za čišćenje. Ne treba koristiti jaka sredstva za čišćenje kao ni izbeljivače, alkohol kao ni druge razređivače. Ako je nečistoća teška za uklanjanje , može se uklanjati pomoću blagog rastvora sirćeta.